

**"Lucrari de reparatie a coridoarelor ( et 3;4;5) precum Reparatia bir 421, bir 415, bir 408, bir 311 Sectia Consultativa or. Criuleni, str. Stefan Cel Mare I"**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 2026**

<b>Nr doc</b>	<b>Tipuri de lucrari</b>	<b>1-15 zile</b>	<b>16-30 zile</b>	<b>31-45 zile</b>	<b>46-60 zile</b>	<b>61-75 zile</b>	<b>76-90 zile</b>
<b>1.</b>	<b>Coridoare Etajele 3,4,5</b>						
	Lucrari de demolare						
	Pardoseli						
	Pereti						
	Tavane						
	Tamplarie						
	Incalzire						
	Retele electrice						
<b>2.</b>	<b>Cabinetele 421,415,408,311</b>						
	Lucrari de demolare						
	Pardoseli						
	Pereti						
	Tavane						
	Tamplarie						
	Incalzire						
	Retele interne de apa si canalizare						
	Retele electrice						
	Retele de tensiuni slabe						

**GRAFIC de Execuție a Lucrărilor 90 (nouazeci) zile calendaristice** (de la inregistrarea contractului la AAP)

Data completării: 02/03/2026

Semnat: Nume: Ciuș Iurie Funcția în cadrul firmei: administrator Denumirea firmei: **„Profmester” SRL**