

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparatii curente în cabinetul nr.15, din blocul de studii al I.P. Scoala Profesională nr.5 din mun.Chisinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	...		Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01. Categoria de lucrări: 1. Lucrari de reparatie a cabinetul nr.15; 1.1. Demolari; 1.2. Tavane; 1.3. Pereti; 1.4. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi; 1.5. Pardosele; 1.6. Usi metalice;	15-20 Zile				
3.	Obiect 02 . Categoria de lucrări: 2. Rețele electrice interioare; 2.1. Lucrari de montare; 2.1.1. Panouri de distributie din metal ; 2.1.2. Echipament de iluminat (de creat resursa); 2.1.3. Cabluri 2.1.4. Tub gofrat; (de creat resursa); 2.1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)	8-10 Zile				
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: 2.2. Utilaj 2.2.1. Panouri de distributie din metal	1-3 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_