

INVESTITOR Primarie com. Boboci

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 20.12.2018

privind lucrarea Reconstrucție unei porțiuni din
executată la obiectul str. Te-2 Boboci com. Boboci
în cadrul contractului nr. 70 din 06.09.2018 încheiat între
primarie Boboci și SPL Guxoș

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 102 din 27.09.2018 cu
valabilă pînă la părăsirea finalizare

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.12.2018
fiind formată din:

președintele comisiei: Vasile Tatilone - președinte comisie

membrii comisiei: Besliu Ecaterina - ingeneer constructie
Uzunov Gheorghe - vice primar
Gorboțescu Valeriu - responsabil tehnic
Morari Petru - inginer licențiat în dem.

3. Au mai participat la recepție:

proiectantul f. Ligionscaia Liuba
întreprinzătorul Plesco Alexei și Plesco Gheorghe
sef/șef frontier SPL Guxoș

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația sărisă și destinată, care trebuia prezată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista – anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urmă cu constatărilor facute, propune:

ce lucrări le efectuă de către
SPL Guxoș se face recompensat

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

*Finalizarea lucrării de expugnare
în scrisoare către beneficiar din
data de № 004 din 10.12.2018*

7. Comisiei de receptie recomandă următoarele:

8. Prezentul proces – verbal, conținind 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 10.12.18 la _____ în 6 (șase) exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele: Vasile Salionca Maf

Membri:

Bogdan Ecaterina *cu conditie
pentru revocarea lui*

Ivanov Leonid *Revocat*

Gorbatova Valerian

Mozorei Petru

Specialiști:

Tujanscoiu Luba

Plesco Gheorghe, Plesco Alexei



9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea Reconstrucție unei porțiuni din str.
Tudor Brătianu com. Băbuicei

" " 2018

(semnatura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.S.

(semnatura)

2018



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnatura)

2018



Anexa nr. 2 la procesul – verbal de recepție la terminare lucrărilor
Nr. 01 din 20 - 12. 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.
80 se prezintă în datele de 16.12.2018

1. Scheme de execuție

2. Procesul verbal de considerare locur.

3. Încercările tehnice la locuri

