

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a acoperisului blocului nr.3 la gimnaziul s.Racovat,cu schimbarea invaltorii din foi bituminoase in acoperis sarpant

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						
		Luna						
		06	07	08				
1.	Organizare de șantier							
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de reparatie _____ _____ _____ _____							
3.								
...								

04.06.2019

Semnat: MSIGN

Nume: Strimbanu Romeo

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei : SRL „Prim Conterm”