

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorul de Poliție nr.2 "Coșnița",
sat. Coșnița, r-nul Dubasari din str. Păcii 67"
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		I	II	III	IV
1.	Organizare de șantier	+			
2.	Categoria de lucrări: Rezistentă. Soluții arhitectural constructive. Demolări, Evacuarea gunoiului.	+			
3.	Categoria de lucrări: Montarea tâmplăriei. Rețele de apă și canalizare.	+	+		
4.	Categoria de lucrări: Încalzire, ventilație și condiționare a aerului. Instalarea obiectelor sanitare.		+		+
5.	Categoria de lucrări: Lucrări de finisare a tavanelor și pereților Placarea pardoselii.			+	+
6	Categoria de lucrări: Instalarea mobilierului și utilajului.				+

Semnat: _____

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL