



„Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

Anexa nr. 10 la Documentația
standard nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatii curente in incinta Casei de Cultura s.Horesti r.Ialoveni”
reparatia holului si coridorului**

Nr .d/o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	Anul 2024			
		Termenul limită executare 3 luni			
1.	Lucrari de reparatii curente in incinta Casei de Cultura s.Horesti r.Ialoveni” reparatia holului si coridorului	Etapa 1 30%	Etapa 2 30%	Etapa 3 30%	Terminare, primire predare lucrarilor 10%

Data: 20.04.2024

Administrator: Moșneaga Olesea

SRL „Visom-Cons”