

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 31-1 din 22.08. 2022

privind lucrarea de construcție executată la obiectivul: **"Reparația capitală a acoperisului galerie** în baza contractului de antrepriză **nr.13 din 16.08.2022**

încheiat între

Beneficiar, L.T. DMITRIE CANTEMIR cu sediul în Hincești s. Crasnoarmeisc reprezentată prin

Diana Mladan, în calitate de director, pe de o parte,

și **SRL "Pyramidgrup"**, cu sediul în s. Fetita, r. Cimisia, reprezentat prin, **Jardan Vasile** director, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte,

pentru lucrările de construcție, **"Reparația capitală a acoperisului galerie**

Autorizație de construcție 1-12318-21 eliberată de **Agentia pentru Supraveghere Tehnica** din 24.09.21, cu valabilitate până la 24.09.22

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 2022, fiind formată din:

_____ **presedintele comisiei**

_____ **Membrii comisiei**

3. Au mai participat la recepție:

- **Vasile Jordan** **director SRL "Pyramidgrup"**

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu au lipsit și sînt complete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost finalizate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția la terminarea lucrărilor și exploatarea conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **sat.Crasnoarmeisc rl Hincesti**, destinația **Reparatia capital a acoperisului galerie** compus din următoarele construcții ” **Reparatia capital a acoperisului galerie** numărul de nivele __, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil _____ eliberat de _____, anexat la prezentul proces-verbal. Din cadrul proiectului” ” **Reparatia capital a acoperisului galerie**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 file anexe , cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2022 în 4 exemplare. Anexe: Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe august 2022.(suma total proces-verbal=195741.31lei)

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor :

președinte:

Președinte: _____

Membri

- _____

- _____

- _____

- _____

- P. Rașcov



(numele, prenumele, semnătura)

Concluzia comisiei de recepție

1. Lucrarea ” **Reparatia capitala a acoperisului galerie** este finalizată și se admite spre recepție.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 22 " august 2022

L.S. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 22 " august 2022

L.Ș. _____
(semnătura)

