

tel.: 022-803-381
022-803-382
079-967-201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia de Pret

Numărul procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1762505667651

din 10.11.2025

Obiectul de achiziție: Servicii de Reîncărcarea și regenerarea Cartuselor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2026

Nr	Denumirea serviciilor	UM	Canti tatea	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1. Canon – MF 230								
1,0	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC 14001:2015 5 and ISO9001:2015
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuş	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuş nou(737)	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
2. Canon - MF443w								
1,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC 14001:2015 5 and ISO9001:2015
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuş	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuş nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
3. Canon - MF 3010								
1,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC 14001:2015 5 and ISO9001:2015
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuş	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuş	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
4. Canon - MF 744								
1,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC 14001:2015 5 and ISO9001:2015
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuş	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuş (055h)	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
5. Canon ImageRUNNER 2425i								
1,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	5 and ISO9001:2015
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
23. HP - 1102								
1,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
24. Pantum M6550								
1,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
25. Brother DCP1510E								
1,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,6	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,7	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,8	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
1,9	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	
 Semnata: PRINTERA SHOP Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director								
Ofertantul: PRINTERA SHOP SRL					Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9			