

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a etajului 5, blocul 1 al IMSP Institutul Oncologic

		Zile																														
N	Denumirea lucrarilor	120																														
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
	Reparatii																															
	Demolari	+	+																													
	Placare tavane																							+	+	+	+	+				
	Pereti															+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
	Pardoseli								+	+	+	+	+	+														+	+	+		
	Timplarie																													+	+	
	Lucrari tehnico-sanitare																															
	Apeduct			+	+	+	+	+																								
	Canalizare			+	+	+	+	+																								
	Obiecte sanitare																													+	+	
	Lucrari electrice interioare																															
	Lucrai de constructie	+	+	+	+	+																										
	Montare			+	+	+	+	+	+	+																						
	Utilaj																														+	

Semnat:semnatura electronica

Nume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL