

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a unei grupe la Grădinița nr.6 din str. Sprâncenoie 14

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Lucrari de reparatie generala galireiei																														
	Demontari	+	+	+	+																										
	Pereti							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
	Tavan																			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Pardoseli						+	+	+	+														+	+						
	Timplarie																											+	+	+	
	Rețele de incalzire			+	+	+																			+	+					
	. Lucrari diverse			+																											+
	Lucrar electrice de constructii				+	+									+	+	+	+													
	Montare																													+	+
	Utilaj																														+

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Buruiana D.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL

