



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa 1

LOT 1

Generator de oxigen Model POC 8300-MED	Inmatec (Germania)	<i>Schimbare elemente filtrante:</i> <i>-IPE123SMA de 0,01 micro</i> <i>-IPE123CA de carbon activ</i> <i>-IPE78FF3 de 3 micro</i> <i>-P-SRFO 04/20 filtru steril.</i> <i>Verificare:</i> <i>Tensiune de alimentare (V)</i> <i>Putere consumată (W)</i> <i>Rezistență de izolație (MΩ)</i> <i>Rezistența conductorului de protecție (Ω)</i> <i>Curent de scurgere la pământ (μA)</i> <i>Curent de scurgere prin carcasă (μA)</i> <i>Curent de scurgere la pacient (μA)</i> <i>**Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF)</i> <i>**Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF)</i> <i>Testatarea funcționării purjelor de condens</i> <i>Testatarea valvelor de siguranță și de sens</i> <i>Verificarea funcționării valvelor solenoid</i> <i>Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare</i> <i>Verificarea funcționării presostatelor</i>	1
---	-----------------------	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat.</p>	
Turn de carbune ACT	Inmatec (Germania)	<p>Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril. Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid</p>	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<i>Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat</i>	
Set Filtrare	Kaeser (Germania)	<i>Schimbare: Element Filtrant E46KD (1buc) Element Filtrant E46KE (1 buc) Kit Service Unit Eco-drain 30 E46KE (1 buc)</i>	1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Kit service Unit Eco-drain 31 Vario ASD 40	Kaeser (Germania)		1
---	----------------------	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Compresor de aer Model ASD40/12 bar	Kaeser (Germania)	KIT A(la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	1
--	----------------------	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Uscator de Aer Model Secotec	Kaeser (Germania)	<p>1)Masina curatata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. <p>2)Condensatorul Desfacere/Curatare</p>	1
Rezervor de Aer 1000L Galvanizat	Kaeser (Germania)	Verificare Scurgeri	1
Rezervor de Oxigen 1000L	Inmatec (Germania)	Verificare Scurgeri	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Panou electric	Eyecon Medical	Verificare Panou electric	1
Card acces compresor ASD40	Kaeser (Germania)		1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

<p>LOT 2</p> <p>Generator de oxigen Model POC 8300-MED</p>	<p>Inmatec (Germania)</p>	<p>Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare</p>	<p>1</p>
--	-------------------------------	--	----------

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p><i>Curățare și remediere defecțiuni</i> <i>Panou tactil: număr de serie / versiune software</i> <i>Număr ore de funcționare</i> <i>Interval de întreținere programat</i></p>	
--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

<p>Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD).</p> <p>Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120.</p> <p>Purja automata Ethadrian TRIM1.</p>	<p>Ethafiltru (Italia)</p>	<p>Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121</p> <p>Verificare /curatare purja automata</p>	<p>1</p>
---	--------------------------------	---	----------

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

<p>Compresor de aerModel ASD60/12 bar</p>	<p>Kaeser (Germania)</p>	<p><i>KIT A(Prima la solicitare) :</i> <i>-Plase filtrante 2</i> <i>-Filtru de Ulei 1</i> <i>-Filtru de aer 1</i> <i>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)</i> <i>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)</i> <i>Alte Lucrari:</i> <i>-Gresarea rulmentilor</i> <i>-Verificarea cuplajului elastic</i> <i>-Verificarea scurgerilor de ulei</i> <i>-verificarea termostatului electronic ETC</i> <i>-curatarea compresorului si radiatorului</i> <i>-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.</i> <i>-Resetarea orelor de mentenanta</i> <i>-Verificarea si resetarea SIGMA Control</i> <i>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</i></p>	<p>1</p>
<p>Uscator de AerModel ACT 55</p>	<p>Friulair (Italia)</p>	<p><i>1)Masina curatata:• Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurăți și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili caenumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii.2)Condensatorul Desfacere/Curatare</i></p>	<p>1</p>

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

<p>Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical)</p> <p>Purja automata Ethadrian TRIM1</p>	<p>Sicctech (Italia)</p>	<p><i>Verificare Scurgeri Schimbarea fitingurilor defecte</i></p> <p><i>Verificare purja automata</i></p>	<p>1</p>
---	------------------------------	---	----------

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	Sicctech (Italia)	Verificare Scurgeri	1
Panou electric	Eyecon Medical	Verificare Panou electric	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.