

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT)*

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2023								
		Zile 90								
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
1	Lucrări pregătitoare	■								
2	Lucrări de reparație		■	■	■	■	■	■		
3	Darea în exploatare								■	■

Nume,prenume: BUDURIN Stanislav

Funcția: director

Compania: SRL PROFMONTAJCONS