

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. **03** din **26.11.2025** localitatea s. **Ciuciuleni, r. Hîncești**

Cu privire la lucrările de construcții ”**Betonarea platformei pentru descărcarea deșeurilor**”, executate la obiectivul **6026408056**, fiind finanțate din contul mijloacelor **Fondul Național pentru Mediu**, în cadrul contractului nr.**28/LD/25**

(se indică sursa de finanțare)

din **05 noiembrie 2025**, încheiat între **Primăria s. Ciuciuleni r. Hîncești** și **SRL „Bolixan-Exim”**

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 02 din 07.11.2025, emisă de Primăria s. Ciuciuleni r. Hîncești, cu valabilitatea până la 30.11.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 26.11.2025, conform dispoziției primarului nr. 185 din 25.11.2025, fiind formată din:

1. Grigoraș Gheorghe – primar, președintele comisiei
2. Grosu Anastasia – Secretar al Consiliului local
3. Mironică Gheorghe – Contabil șef
4. Belei Ion – specialist RRF
5. Nicolai Maria – consilier local
6. Nagacevschi Ruslan – diriginte de șantier
7. Susanu Nicolae – responsabil tehnic

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **6026408056**, cu adresa **s. Ciuciuleni, r. Hîncești, sector 3**, cu destinația **Betonarea platformei pentru descărcarea deșeurilor**

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 20.11. 2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **441 163,45** lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrările executate, conform documentației atașate.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat la data de 26.11.2025 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Grigoraș Gheorghe

Membrii:

Grosu Anastasia

Mironică Gheorghe

Belei Ion

Nicolai Maria

Nagacevschi Ruslan

Susanu Nicolae

Specialiști atestați:

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: _____

Transmisă:

Executant:

_____ 20 _____

(semnătură)

Primită:

Investitor:

_____ 20 _____

(semnătură)