

INVESTITOR: Primaria sat. Vasilcău, raionul Soroca

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 05 decembrie 2025

privind lucrarea "Alimentarea cu gaze naturale a satului Vasilcău, raionul Soroca". executată la obiectul din s. Vasilcău, r-nul Soroca, în cadrul contractului nr. 23 din 02.07.2025, încheiat între SRL "Faitec-M" și Primaria satului Vasilcău, raionul Soroca, pentru lucrările de "Alimentarea cu gaze naturale a satului Vasilcău, raionul Soroca".

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.2 eliberată de Autoritatea Publică Locală s. Vasilcău, r-nul Soroca la 21.07.2025, cu valabilitate pînă la 21.07.2026.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orei: 10⁰⁰ - 12⁰⁰ din data 05 decembrie 2025, fiind formată din:

1. Golub Fiodor, primar, președintele comisiei
2. Lupu Veaceslav, contabil-șef, membru
3. Grosu Serghei, diriginte de șantier, membru
4. Pantelemon Frăsîneanu, responsabil tehnic, membru
5. Șipitea Ion, proiectant, membru
6. Gîsca Stelian, maistru de sector, membru
7. Rotari Grigore, specialist, membru
8. Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: se propune recepția obiectului în exploatare.

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepția obiectului în exploatare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lucrările au fost efectuate conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- recepția obiectului în exploatare

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ----, adresa poștală: MD-3046, satul Vasilcău, raionul Soroca, sectorul centru, destinația s. Vasilcău, raionul Soroca, compus din următoarele construcții: Posturi de reglare gaze PRG 7,8,9; suprafața la sol --, suprafața totală, --, numărul de etaje -- conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi _____ noiembrie 2025 la _____ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Golub Fiodor

Membri:

Lupu Veaceslav

Grosu Serghei

Pantelemon Frăsîneanu

Șipitca Ion

Gisca Stelian

Rotari Grigore

Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică

(numele, prenumele,

semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ 2025

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" _____ 2025

L.Ș.

(semnătura)

