

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G72 R6 – Brănești – Criuleni km 12,27-15,30, amplasat teritorial în raionul Criuleni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2024		Anul 2025								
		luna										
	Organizare de șantier	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
1	Lucrari de proiectare			Pauză tehnologică								
2	Partea carosabila											
3	Acostamente											
4	Siguranta rutiera											

Semnăt: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL