

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primaria s. Condrita**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Rotari Gheorghe in calitate de director „Eurogrupstim” S.R.L ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Reconstrucția acoperișului gimnaziului nr. 65, din s. Condrița, mun.Chișinău** pentru suma fără TVA de:

242 353.13 lei (doua sute patruzeci si doi mii trei sute cinzeci si trei lei 13 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

48 470.64 lei (patruzeci si opt mii patru sute saptezeci lei 64 bani))

In total suma cu TVA in marime de:

290 823.77 lei (doua sute nouzeci mii opt sute douazeci si trei lei 77 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de 23.05.2019 (douazeci si trei mai doua mii nousprezece), și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră. prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23.04.2019

Nume: Rotari Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „Eurogrupstim” SRL

Semnatura



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancară în cuantum de 0 % (din preț total ofertat) și constituie 0 lei.(.)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **36 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

Nume: Rotari Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Eurogrupstim" SRL

Semnatura



FORMULARUL F3.7


FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „Eurogrupstim” SRL
2. Codul fiscal **1014600036168**
3. Adresa sediului central MD-2003 mun.Chisinau or.Durlesti str.N.Dimo122a
4. Telefon **079815779**
- Fax _____
- E-mail **eurogrupstim@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare _____ nr.1014600036168 din 29.10.2014
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat _____
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții
7. Autorizație (certificat Licența) Seria A MMII Nr.046533 data eliberării licenței 04.12.2014 valabil pînă la 03.12.2019
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2016	2317.9	123951.87
2	2017	3504.0	204911.02
3	2018	3695.7	215584.34
Media anuală:		3172.5	181482.41

Data completării: 23.04.2019

Semnat: _____
Nume: **Rotari Gheorghe**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei: „Eurogrupstim” SRL





c/f 1014600036168

MD2003 adr. juridică mun. Chișinău or. Durlști str. N. Dimo 122a

tel.

e-mail: eurogrupstim@mail.ru

EuroGrupStim

Lichiditatea generală

active circulante (rîndul 300- bilanțul) 1151295 lei x 100% = 272,8%
datorii curente (rîndul 580- bilanțul) 421961 lei


Data completării 23.04.2019

Cu stimă,

“EuroGrupStim” S.R.L.

director **Rotari Gheorghe**





c/f 1014600036168

MD 2003 mun.Chisinau or.Durlesti str.N.Dimo 122a

tel./fax: 079815779

e-mail: euogrupstim@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)denumirea și obiectul contractului *Lucrari de reparative a edificiului MAI din str. Bucuriei 14*2. Numărul și data contractului **Nr.13/90 din 17 -10-2016**3. Denumirea/numele beneficiarului **ProectGabion**4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau str.M.Sadovianu 16ap4**5. Țara **Republica Moldova**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual. lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	893724.22	45832.01
b) finală (la data finalizării contractului)	893724.22	45832.01

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.*12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte *Lucrari de pavare reparatiiaa partial a scarilor interioare si exsteroare la Gradina de copii din s. Magdacesti*


Data completării 2019-2019

Cu stimă,

"EuroGrupStim" S.R.L.

directorul **ROTARI GHEORGHE**

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**“EuroGrupStim” SRL**

c/f 1014600036168

mun.Cisinau or.Durlesti str. N.Dimo122a

tel./fax: 079815779

e-mail: eurogrupstim@mail.ru

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE


Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.13/55 din 20-04-17	Lucrari de reparatie in sectia Proctologie IMSP SCM Sfintaaa Treime str.Alecco R.	Antreprenor	720 364.38	4	Nr17 din 19-08-17
2	Nr.19/65 din 06-06-17	Lucrari de reparatie a fatadei si sistemei de incalzire a Caminului nr.16 din str.Mihai Sadovianu 26/3	Antreprenor	839 119.8	4	Nr.22 din 29-09-17
3	Nr.17/02097 /001 din 29-08-17	Lucrari de reparatie capitala la Oficiul Medicilor de Familie din s.Vomova r.Straseni	Antreprenor	308 715.10	1.5	Nr.33 din 05-10-17
4	Nr. 75 din 10.10.2018	Lucrari de amenajare a terenului prin pavarea trotuarelor cu placi din beton vibropresat la gradinita de copii "Martisor" s.Bardar	Antreprenor	343 805.01	2	Nr.06 din 06-11-2018
5	Nr.3-A din 13.07.2018	Construirea a patru pavilioane la Complexul Educational din com.Cruzesti	Antreprenor	432 741.33	2	Nr1 din 26-10-2018
6	Nr 10 din 04.07 2018	Reparatia blocurilor sanitare interioare Gimnaziul din s.Baltata r-ul Criuleni	Antreprenor	226 059.38	1.5	
7	Nr.46 din 7.12.2018	Reparatia capitala a edificiului Centrului de Creatii a elevilor din mun.Straseni	Antreprenor	332 644.82	1.5	

1. ^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **23.04.2019**

Semnat:

Nume: **Rotari Gheorghe**Funcția în cadrul firmei: **director**Denumirea firmei și sigiliu: **“EuroGrupStim” SRL mun.Chișinău or. Durlești**



EuroGrupStim

c/f 1014600036168

MD 2003 adr. juridică mun. Chișinău or. Durlști str.N.Dimo 122a

tel/ 079815779 060255779

e-mail: eurogrupstim@gmail.ru

DECLARAȚIE**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic***Unitățile principale ale echipamentului propuse pentru executarea lucrărilor*

Nr.	Denumirea echipamentului	Descrierea/ Fabricarea/Vîrsta	Starea (nouă, bună) și numărul de unități	Proprietate sau arendă
1	Complet de chei și instrumente	Stare bună	bună, 2 complete	Proprietate
2	Statie de tencuiei PFT-25,G4,G5	3 buna 2-4 ani	stare bună	Proprietate
3	Dispozitiv de taiat teracota	1 nouă, 2,5 ani	nouă, stare bună	Proprietate
4	Complet de șelă/500 m ²	3 an	bună, 2 complet	Proprietate
5	Mașină de gătat electrică	3, bună	bună, 1 an	Proprietate
6	Ciocan pneumatic	1-2 ani	Bună 2buc	Proprietate
7	Mașină de găurit performantă	1 nouă 2 - 1,5 ani	bună, 3 buc.	Proprietate
8	Vibrator	1-3ani	Bună-2buc	Proprietate
9	Malaxor, Vol 0,3 m ³	1-3 ani	Bună-2buc	Proprietate
10	Instrument electric in complet	Stare bună	bună, 2 comp	Proprietate
11	Stație de pompare beton-mortar Pina la 80m pe inaltime	P-13	bună, 1 complete	Proprietate
12	Roaba	1 an	stare bună-3buc	Proprietate
13	Arzător cu flacăra	2 - 1,5 ani	bună, 3 buc.	Proprietate
14	Automobil	Ford-Focus KAX 775 2004	stare bună	Proprietate
15	De-Walt mașina de tăiat metal	1 - 1,5 ani	Stare bună	Proprietate
16	Hilti mașina de tăiat metal	2 - 1,5 ani	stare bună	Proprietate
17	Makita mașina de tăiat lemn	2 - 1,0 an	stare bună	Proprietate
18	Echipament alpinism	6 luni	stare bună	Proprietate
19	Butilii de gas	Stare bună	Stare bună- 6buc	Proprietate
20	Autocamion DAF	20 tn	stare bună	Proprietate
21	Nivilir	1-12an	stare bună-2buc	Proprietate
22	Complet instrum tencuiei	8-1.0an	Stare bună- 6 comp	Proprietate
23	Teodolit		stare bună	Proprietate
24	Compactor cu motor	1-5ani	stare bună	Proprietate
25	Mercedes-bens 408	1-10ani	stare bună	Proprietate
26	Autocamion Ford	1-9ani	stare bună	Proprietate
27	Laser BOSCH	1-an	Stare buna-1buc	Proprietate
28	Masina de taiat table cutata	2-ani	Stare buna	Proprietate
29	Toyota	CQQ955 2008		Proprietate
30	Compactator electric	1 buc 3ani	Stare buna	Proprietate
31	Macara MAZ	1-12 ani	stare bună	Arendă
32	Dispozitiv pentru gaurit placile	1-4ani	stare bună	Proprietate

Data completării 23.04.2019

Cu stimă.

"EuroGrupStim" S.R.L

director Rotari Gheorghe




EuroGrupStim

c/f 1014600036168

MD 2003 adr. juridică mun. Chișinău or.Durlești str.N.Dimo122a

tel./:079815779 060255779


e-mail: eurogrupstim@mail.ru



DECLARAȚIE

Privind personalul angajat în ultimele 12 luni

Nr crt	Funcția	N.P	Studii de specialitate	Vechimea în muncă	Nr. lucrători
1	Director	Rotari Gheorghe	medii speciale	1986	1
2	Contabil/șef	Gavrilița Vasile	superioare	1986	1
3	Diriginte de santier	Taga Pavel	superioare	1986	1
4	Elaborator de devize	Homitchi Pavel	superioare	2004	1
5	Secretar referent	Chironda Liudmila	superioare	1996	1
6	șef brigadă	Gritco Valentin	medie speciale	1991	1
7	Inginer	Cazacu Diana	superioare	1989	1
8	Tencuitor	Martinov Iurii	superioare	1981	1
9	Pietrar	Chironda Nicolai	superioare	1989	1
10	Tencuitor-placator	Danilescu Stefan	superioare	1980	1
11	Dulgher	Chironda Alecsandru	superioare	1985	1
12	Zugrav	Gavrilita Ecaterina	superioare	1980	1
13	Tencuitor	Vicol Vasile	medie-speciale	2008	1
1	Tencuitor-plăcător				1
2	Tinichigiu				2
3	Dulgher				2
4	Izolator				1
5	Sudor				1
6	Pietrar				2
7	Tencuitor				3
8	Timplar				2
9	Zugrav	Total			15



Data completării 23.04.2019

Cu stimă,

“EuroGrupStim” S.R.L.director **Rotari Gheorghe**

GARANȚIE

Conluxart S.R.L oferă garanție pentru țiglă metalică și accesoriile din tablă produse de RoofArt I.M.

Producător de oțel, Țara	Grosimea tablei (inclusiv acoperirea)	Garanție la coroziune	Garanție la menținerea culorii	Model selectat
SSAB, Suedia	0.50 (0.55)	30 ani	20 ani	<input type="checkbox"/>
SSAB, Suedia	0.45 (0.47)	30 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
RMP, Coreea	0.45 (0.47) / 0.40 (0.42)	20 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Arcelor Matt, Polonia	0.45 / 0.50	25 ani	15 ani	<input type="checkbox"/>
HI-MATT, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Moduli, Ucraina	0.45 / 0.50	10 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Squa MATT, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	<input type="checkbox"/>
Aluzinc, Coreea	0.42	10 ani	-	<input type="checkbox"/>

A. Condiții de acordare a garanției:

1. Garanția este valabilă pentru **țiglă metalică și accesoriile din tablă** vândute pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Clientul trebuie să dovedească prin acte achiziționarea produsului și realizarea montajului în maxim 4 luni de la data achiziționării, pentru produsul menționat la punctul 1.
3. Montajul a fost realizat în conformitate cu specificațiile tehnice și instrucțiunile de montaj emise de Conluxart S.R.L., în vigoare la data vânzării.
4. Între data vânzării și data montajului, produsul nu a suferit daune sau distrugeri.
5. Reclamația a fost întocmită și transmisă în condițiile specificate la capitolul C.
6. Au fost respectate instrucțiunile din partea producătorului referitoare la transport, manipulare, depozitare, montaj și întreținere post-montaj.

B. Prevederi privind garanția:


1. Deteriorarea stratului de vopsea trebuie să fie pe o suprafață mai mare de 5% din suprafața individuală a acoperișului.
2. Garanția nu se aplică stratului de lac de protecție de pe dosul tablei, perforării rezultate în urma oxidării survenite pe partea dorsală acoperită cu lac de protecție sau a suprafețelor care prezintă retușări ale vopselei.
3. Coroziunea survenită la muchiile tăiate și neprotejate este un proces natural pentru produsele din oțel galvanizat în baie fierbinte expuse mediului exterior și nu justifică în mod normal vreo reclamație.

C. Prevederi privind reclamația:

1. Orice reclamație va fi întocmită în scris fie distribuitorului produsului, fie către Conluxart S.R.L., însoțită de documente care atestă achiziționarea produsului și montajul acestuia în maxim 4 luni de la data achiziționării.
2. Reclamația va fi investigată și clientul va primi decizia Conluxart S.R.L. în scris, în termen de 30 de zile.
3. Pentru acordarea garanției, clientul va permite accesul liber pe șantier pentru a constata dacă s-au respectat condițiile privind manipularea, depozitarea și montajul produselor.

D. Rezultatele garanției

1. În cazul în care reclamația a fost adusă la cunoștință conform legislației în vigoare și a fost acceptată, Conluxart S.R.L. va livra noile produse clientului sau persoanei autorizate de acesta în mod gratuit (incluzând costurile de transport). Cantitatea va acoperi necesarul pentru înlocuirea și buna funcționare a produselor acoperite de reclamație. Conluxart S.R.L. va suporta de asemenea costul montajului la un preț minim calculat.
2. În cazul în care reclamația a fost adusă la cunoștință după perioada specificată de legislația în vigoare și a fost acceptată, Conluxart S.R.L. va livra noile produse clientului sau persoanei autorizate de acesta în mod gratuit (incluzând costurile de transport). Cantitatea va acoperi necesarul pentru înlocuirea și buna funcționare a produselor acoperite de reclamație. În acest caz, Conluxart S.R.L. nu va suporta costurile de montaj.
3. În caz de renunțare, acest certificat de garanție nu acoperă pierderi directe, indirecte sau alte daune.





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008286-18

Data emiterii: 27 februarie 2018

Valabilitate: 25 septembrie 2019

SR EN ISO/CEI 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NMI MD
17308
17326

Țigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiș în sortiment, elemente ale sistemului de scurgere a apei pluviale, din tablă cu acoperire polimerică, marea comercială "ROOFART": jgheab(JS), cîrlig jgheab(CFS, CFI), cîrlig pazie universal, cot evacuare 60°, cot burlan 60°(CI), capac universal (II), brățară jgheab(CUP, CD), piesă prindere căprior(CFS), colțar interior și exterior 90°(ICE, ICI), racord jgheab (II), prelungitor burlan, burlan (B), brățara burlan(CUP,CD), ramificație burlan, element captare (II), pîlnie colectoare (Gu), racord canalizare, element îmbinare jgheab(IY), piesă preaplin (Gm), decantor pluvial (IY), cot elastic, fabricate conform cerințelor SM 276:2010

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

IG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.5, 4.6; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

IM "ROOFART" SRL, str. Alba Iulia, 184-2-32, mun. Chișinău, Republica Moldova
Producerea: str. Muncăști, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1009600020505

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0041 din 23.02.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încheerări Nr. 99 din 21.02.2018, eliberat de OC "SC "Incercom" 18, mun. Chișinău, str. Independenții, 6/1, certificat de acreditare Nr. 11-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018, Raport de încheerări Nr. 234/11 din 21.09.2017, eliberat de II din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. 11-101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 0794 din 20.09.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Sistemul de evaluare de supraveghere se va efectua una dată la trei luni în cadrul OC "CertMatCon" în baza cazului respectiv și procesului tehnologic stabilit de către producător, cu asigurarea condițiilor necesare pentru certificatul de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de servicii nr. 502 din 07.02.2017.

*Adăugament la certificatul de conformitate Nr. OCpr-049 11 A007853-17 din 25.09.2017

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice cerințele de conformitate SSI pe produsele prezentate



Conducător
În atenția
Copiile certificatelor
OC „CERTMATCON”
Fotocopy



Seria B. Nr. 0000