

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 din 22. 10. 2025,
localitatea: or. Otaci

Cu privire la lucrările de construcții executate la obiectivul: „**Reparația străzilor din or. Otaci**” în cadrul contractului nr. 86 din ”11” august 2025, încheiat între **Primaria or. Otaci si SC “Primaterax - Nord” SRL**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. _____, din _____, eliberată de _____, cu valabilitatea până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada octombrie 2025, fiind formată din:
Zavretchii Dumitru - primar al or. Otaci, Viscu Vladimир - vice-
primar, Tocaciuc Natalia - contabil-sef, Budei Adrian - diriginta de
șantier, Scriplian Dumitru - PT

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Scriplian Dumitru - responsabil tehnic

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa _____, cu destinația _____, format din următoarele construcții _____, având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 22. 10. 2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **2 034 863,00 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De a receptionat obiectul cu suma 2 034 863,00 lei, _____.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul _____.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică _____.

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un număr total de _____ file, a fost încheiat la data de _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Zavrotchi Dumitru

Membri: Bucari Adrian

Viscu Vladimир

Tocarcine Natalia

(nume, prenume)

(semnătura)

La recepție au mai participat:

scripnic Dumitru

(nume, prenume)

(semnătura)

12. Construcția este: receptionată

Transmisă:

Executant:

Primită:

Investitor:

22 10 2025

22 10 2025

(semnătura)

(semnătura)



Lista

**Pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată,
și sunt lipsă sau incomplete la Obiectul:
„Reparația străzilor din or. Otaci”**

Nu sunt

Antreprenor:
SC,, Primaterax Nord” SRL
Administrator

Brenister Dumitru,

Diriginte de Santier atestat

Budei Andrian

Responsabil Tehnic atestat

Scripluc Dumitru



Lista

**Lucrarilor cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate la
Obiectul:**

„Reparația străzilor din or. Otaci”

Nu sunt

Antreprenor:
SC,, Primaterax Nord” SRL
Administrator

Diriginte de Santier atestat

Responsabil Tehnic atestat



Brenister Dumitru,

Budei Andrian

Scripluc Dumitru

Anexa nr. 3

Lista
Lucrărilor care nu s-au respectat prevederilor proiectului la Obiectul:
„Reparația străzilor din or. Otaci”

În urma verificării obiectivului la fața locului (strada din Str. Unirea), pe o porțiune de drum s-au depistat
fisuri și deteriorări locale ale stratului de asfalt. Acestea nu au
fost remediate conform devizului de calcul.

Se solicită lichidarea defectelor menționate până la
receptia finală a lucrării.

Antreprenor:
SC „Primaterax Nord” SRL
Administrator

Diriginte de Santier atestat

Responsabil Tehnic atestat

Brenister Dumitru,

Budei Andrian

Scripluc Dumitru

