

INVESTITOR

Primăria Zălucei

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.11.2019

privind lucrarea de reparație la grădinița de copii executată la obiectul
Grădinița de copii Zălucei în cadrul contractului nr. 19 din
03 septembrie 2019 încheiat între Primăria Zălucei și grupul de lucru
reparație capitală la grădinița de copii S. Zălucei și Florești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.09.19 - 01.11.19, fiind
formată din:

Președinte al comisiei: Prisacari Stepan - primar s. Zălucei
Membri: Paulica Angela - șef princip. în reglement. progr. funciare
Alexiu Nadajda - director ȘF
Iacobs Radu - antreprizor, Influenț Grup
Dorica (nume) - specialist superior, ȘC GCD Florești

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

de recepționat obiectul "Reparația capitală
a grădiniței de copii S. Zălucei și
Florești"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul "Reparația
capitală a grădiniței de copii
S. Zălucei și Florești"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi 01.11.2019 în _____ 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Comisia de receptie:

Specialisti:

Președinte:

Membri:

(numele, prenumele, semnatura)

L.Ș.

(semnatura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Influent Brașov Construct
"11 noiembrie 2019"


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria
"11 noiembrie 2019 Zăbrăveni"

L.Ș.

(semnatura)



Comisia de receptie:

Președinte al comisiei:

Pisacari Stepan

Gaulica Angela

Colesnic Nadejda

Gargaș Radu

Davica Grigorie

(Signatures of commission members)

(Signature of the commission president)