

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului caminului N1 al IP CEEE din str. Melestiu 8 -60 zile  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		ianuarie	februarie	martie	...	n
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: _Lucrari de demolare_____	X				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: __Lucrari de constructie acoperisului		X			
4.	Obiect n ... Categoria de lucrări:Sistema de scurgere		X			
5.	Obiect n ... Categoria de lucrări:scara interioara		X			
6.	Obiect n ... Categoria de lucrări:ferestre si usi din masa plastica			X		
7.	Obiect n ... Categoria de lucrări:incarcarea si transportarea gunoiului			X		

Data :14.01.24

Semnat: \_electronic\_

Nume: \_Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: \_SRL Pyramidgrup\_