

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de reparație exterioare și termoizolare a căminului nr.2 situat pe adresa
mun. Chișinău str. N. Costin 55**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		6	7	8	9	10	11
1	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație exterioare și termoizolare a căminului nr.2 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55	3 luni (de la data 01.07.2024 maxim până la data 20.12.2024)					

Semnat:

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**