

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1694086993870 07 septembrie 2023

Obiectul de achiziție: Piese de schimb pentru autobuze

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Senzor 30098424	Senzor 30098424	NL	VDL	Cod 30098424 VDL Citea XLE-145/310 VIN number: XNL403R100C002442	Senzor 30098424	
Amortizator 30166790	Amortizator 30166790	NL	VDL	Cod 30166790 VDL Citea XLE-145/310 VIN number: XNL403R100C002442	Amortizator 30166790	
Furtun, răcire 41158676	Furtun, răcire 41158676	NL	VDL	Cod 41158676 VDL Citea XLE-145/310 VIN number: XNL403R100C002442	Furtun, răcire 41158676	
Senzor, cutie viteza H64.0787.13 sau 805712501	Senzor, cutie viteza H64.0787.13 sau 805712501	GB	Voith	Cod H64.0787.13 sau 805712501 VDL Citea XLE-145/310 VIN number: XNL403R100C002442	Senzor, cutie viteza H64.0787.13 sau 805712501	
Senzor, suspensie 41153450	Senzor, suspensie 41153450	NL	VDL	Cod 41153450 VDL Citea XLE-145/310 VIN number: XNL403R100C002442	Senzor, suspensie 41153450	
Vas de expansiune, racire 1158101 sau 27.02562	Vas de expansiune, racire 1158101 sau 27.02562	UE	TERMO TECH	DBME007TT	Vas de expansiune, racire 1158101 sau 27.02562	
Oglinda exterioara 513635206	Oglinda exterioara 513635206	NL	VDL	Oglinda exterioara 513635206	Oglinda exterioara 513635206	

Numele, Prenumele: Dogotari Ecaterina În calitate de Administrator

Ofertantul: _TRUCK&CONSTRUCT SRL Adresa: mun. Chisinau sos Muncesti 62

E-mail: truckconstructsrl@gmail.com