

INVESTITOR: Colegiului de Ecologie din Chișinău

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 02 din 13.10.2025**

privind lucrarea "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje" executată la obiectul Colegiului de Ecologie din Chișinău în cadrul contractului nr. 01/L din 01.07.2025 și Acordului adițional nr.01 din 10 septembrie 2025, încheiat între Colegiului de Ecologie din Chișinău și SC „APIS-MIELE” SRL, pentru lucrările de "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul Octombrie 2025, fiind formată din:

**Peședintele comisiei:**

1. IURIEVA Tatiana - Director Colegiul de Ecologie

**Membrii comisiei:**

2. Bîțlan Victoria - Contabilul șef
3. Ungureanu Evghenia - Intendent cămin nr.1
4. Bacinschi Rodica - Intendent cămin nr.2
5. Dogot Claudia - Diriginta de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Harea Gheorghe - maistru în construcții SC „APIS-MIELE” SRL  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrările se propun spre recepția finală**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrările au fost îndeplinite conform proiectului de execuție și a caietului de sarcini.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Lucrările se recomandă spre recepția finală**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

INVESTITOR: Colegiului de Ecologie din Chișinău

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărate

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 02 din 13.10.2025**

privind lucrarea "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje" executată la obiectul Colegiului de Ecologie din Chișinău în cadrul contractului nr. 01/L din 01.07.2025 și Acordului adițional nr.01 din 10 septembrie 2025, încheiat între Colegiului de Ecologie din Chișinău și SC „APIS-MIELE” SRL, pentru lucrările de "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul Octombrie 2025, fiind formată din:

**Peședintele comisiei:**

1. IURIEVA Tatiana - Director Colegiul de Ecologie

**Membrii comisiei:**

2. Bîțlan Victoria - Contabilul șef
3. Ungureanu Evghenia - Intendent cămin nr.1
4. Bacinschi Rodica - Intendent cămin nr.2
5. Dogot Claudia - Diriginta de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Harea Gheorghe – maistru în construcții SC „APIS-MIELE” SRL  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrările se propun spre recepția finală**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrările au fost îndeplinite conform proiectului de execuție și a caietului de sarcini.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Lucrările se recomandă spre recepția finală**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **str. Burebista nr.70, mun.Chisinau**” destinația **Institutie Publica**, compus din următoarele construcții Camin.nr1,Camin nr.2, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (doua)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **3 (trei)** file, a fost încheiat astăzi 13.10.2025 în **2 (două)** exemplare.


**Semnăturile comisiei de recepție:**

1. IURIEVA Tatiana 

**Membrii comisiei:**

2. Bîțlan Victoria 

3. Ungureanu Evghenia 

4. Bacinschi Rodica 

5. Dogot Claudia 


**Semnăturile participanților la recepție:**

Harea Gheorghe \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
" 13 " 10 2025

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
" 13 " 10 2025



  
(semnătura)



L.S.



LISTA-ANEXĂ nr. 01  
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02 din " 13 " 10 2025

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele următoare:

*(The main body of the document contains a large, handwritten blue 'Z' mark drawn across the horizontal lines, indicating that no items were listed.)*

EXECUTANTUL:  
" 13 " 10 2025

L.Ș. *(Signature)*  
(semnătura)



INVESTITORUL  
" 13 " 2025

L.Ș. *(Signature)*  
(semnătura)



LISTA-ANEXĂ nr. 02  
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02 din " 13 " 10 2025

Lucrările care nu au fost executate sunt următoarele: *nu sunt următoarele*

*[A large blue scribble is present across the lined area, indicating that no work items were unexecuted.]*

EXECUTANTUL:

" 13 " 10 2025

L.Ș. *[Signature]*  
(semnătura)



INVESTITORUL  
" 13 " 10 2025

L.Ș. *[Signature]*



LISTA-ANEXĂ nr. 03  
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02 din " 13 " 10. 2025

Lucrările în care nu s-au respectat prevederile proiectului sunt următoarele:

PROCES-VERBAL

1. Comisia de recepție a fost constituită în conformință cu prevederile proiectului de recepție, având în componență:

1.1. Reprezentant al investitorului: *[blank]*

1.2. Reprezentant al executantului: *[blank]*

1.3. Reprezentant al autorității de proiectare: *[blank]*

1.4. Reprezentant al autorității de proiectare: *[blank]*

2. Scopul prezentei comisiuni este de a verifica dacă lucrările executate sunt în conformință cu proiectul de recepție și cu cerințele tehnice.

3. Comisia de recepție a efectuat o vizită de verificare a lucrărilor executate la data de *[blank]*.

4. În urma verificării, comisia de recepție constată că lucrările executate sunt în conformință cu proiectul de recepție și cu cerințele tehnice.

5. Prin urmare, comisia de recepție recomandă acceptarea lucrărilor executate.

6. Prezentul proces-verbal este însoțit de anexa nr. 2 care conține lista lucrărilor executate.

7. Prezentul proces-verbal este însoțit de anexa nr. 3 care conține lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului.

EXECUTANTUL:  
" 13 " 10.

L.Ș. *[Signature]*  
(semnătura)



INVESTITORUL  
" 13 " 10.

L.Ș. *[Signature]*

(semnătura)

