

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 6.08.2021

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L282 R6 Vrănești –Iezărenii Vechi, rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr. 30 /21 din 18.05.2021 încheiat între Consiliul raional Singerei și SA „Drumuri –Bălți” și demersul operatorului economic nr. din cu privire că lucrările sunt finalizate.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __, eliberată de __ la ____, cu valabilitate pînă la ____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul ____, fiind formată din:
Birsanu Ion – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

- Țibirnă Vasile – șef SCGCD
Simonov Minodora – specialist principal SCGCD
Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD
Doaga Ala – contabil șef, Serviciul Finaciar
Banaru Octavian - șef Direcție Finanțe
Harabagiu Ion – specialist principal Direcția Agricultură, Cadastru și Urbanism
Cijevschi Gheorghe – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
a)) executant Popusoi Igor - șef district Singerei SA „Drumuri Bălți”

4. Comisia de recepție a constatat:

- a) lucrarea a fost executată de către
- b) documentația de proiect: deviz
- c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:
inceputul lucrărilor iunie 2021 sfârșitul lucrărilor august 2021.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local L282 R6 Vrănești – Iezărenii Vechi , (selectiv) au fost executate urmatoarele lucrari:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.15cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie 11 806 334,3 lei.
8. Costul lucrărilor indeplinite constituie 9 094 642,6 lei , inclusiv LCM 9 094 642,6 lei.
9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul**

11. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi ____ 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Birsanu Ion

Membri: Țibirnă Vasile

Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Doagă Ala

Banaru Octavian

Harabagiu Ion

Cijevschi Gheorghe

12. Lucrarea privind reparația drumului local L282R6 Vrănești – Iezărenii Vechi, rl Singerei (selectiv) în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

“ ” 2021

L.Ș. Popusoi
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

“ ” 2021

L.Ș. _____
(semnătura)



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.3 din 6.08.2021

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

A series of horizontal lines for listing items, with a large blue scribble covering the majority of the space.



Handwritten signatures in blue ink.

Investitor

Responsabil tehnic

Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.3 din 6.08.2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .

Handwritten signature in blue ink on a lined background.



Handwritten signature in blue ink.

Investitor

Responsabil tehnic

Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.3 din 6 .08.2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

A series of horizontal lines for listing items, with a large blue scribble covering most of the space.



Handwritten signature in blue ink.

Investitor

Responsabil tehnic