

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Reparatia cladirii Casei de Cultura din sat. Greblesti raionul Straseni (etapa I - reparatia acoperisului, termoizolarea peretilor exteriori)

N002/2021

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021-2023											
		Saptamini											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizare de șantier												
1.	Lucrari de demolare	-----	-----			----	-----						
2.	Betonarea sapei peste planseu		--	-----	---								
3.	Executarea carcasei acoperisului				----	-----	-----	-----					
4.	Montarea invelitorii si accesoriilor de finisare							-----	-----	----			
5.	Montarea canalelor de ventilare									-----	-----		
6.	Executarea lucrarilor de finisare la soclu							-----	-----				
7.	Tencuirea si termoizolarea fatadei							-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.	Montarea copertinelor, balcoanelor si scarii de acces												
9.	Executarea pereului							-----	-----	-----	-----		

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2021-2023											
		Saptamini											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Organizare de șantier												
1.	Lucrari de demolare												
2.	Betonarea sapei peste planșeu												
3.	Executarea carcasi acoperisului												
4.	Montarea invelitorii si accesoriilor de finisare												
5.	Montarea canalelor de ventilare												
6.	Executarea lucrarilor de finisare la soclu											-----	-----
7.	Tencuirea si termoizolarea fatadei	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
8.	Montarea copertinelor, balcoanelor si scarii de acces								-----	-----	-----	-----	-----
9.	Executarea pereului												

Termen de executie 6 luni calendaristice din data inregistrarii contractului si primirea ordinului de incepere. Termenul de executie nu va depasi 31.12.2023.

Data completării **15.10.2021**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**