



SC COMPANADO SRL
c/f 1002601000590
Traseul Chișinău – Hîncești
or. Ialoveni, Republica Moldova
email: companadosrl@gmail.com
tel: +373 78055888

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparații curente a sediului DDF Ungheni din or. Ungheni, str. Națională, 17

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Organizare de șantier	X		
2.	Categoria de lucrări: Pregătirea suprafețelor/ desfacerea stratului vechi	X		
3.	Categoria de lucrări: Tavan	X	X	
4	Categoria de lucrări: Pereti	X	X	
5	Categoria de lucrări: Montarea obiectelor de timplariei			X
6	Categoria de lucrări: Receptia finala			X

Nume: Oțel Ion
Poziția: Director
Ofertantul: S.C. „Companado” S.R.L.
Data: 10.10.2021
Adresa: or.Ialoveni
Semnătura:

