

INVESTITOR: Colegiului de Ecologie din Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 13.10.2025**

privind lucrarea “Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje” executată la obiectul Colegiului de Ecologie din Chișinău în cadrul contractului nr. 01/L din 01.07.2025 și Acordului adițional nr.01 din 10 septembrie 2025, încheiat între Colegiului de Ecologie din Chișinău și SC „APIS-MIELE” SRL, pentru lucrările de “Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul Octombrie 2025, fiind formată din:

Peședintele comisiei:

1. IURIEVA Tatiana - Director Colegiul de Ecologie

Membrii comisiei:

2. Bîltan Victoria - Contabilul șef
3. Ungureanu Evghenia - Intendent cămin nr.1
4. Bacinschi Rodica - Intendent cămin nr.2
5. Dogot Claudia – Diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Harea Gheorghe – maistru în construcții SC „APIS-MIELE” SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările se propun spre recepția finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost îndeplinite conform proiectului de execuție și a caietului de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Lucrările se recomandă spre recepția finală**
7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

INVESTITOR: Colegiului de Ecologie din Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02 din 13.10.2025

privind lucrarea “**Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje**” executată la obiectul **Colegiului de Ecologie din Chișinău** în cadrul contractului **nr. 01/L din 01.07.2025** și Acordului adițional **nr.01 din 10 septembrie 2025**, încheiat între Colegiului de Ecologie din Chișinău și SC „APIS-MIELE” SRL, pentru lucrările de “**Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje**”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **Octombrie 2025**, fiind formată din:

Peședintele comisiei:

1. IURIEVA Tatiana - Director Colegiul de Ecologie

Membrii comisiei:

2. Bîltan Victoria - Contabilul șef
3. Ungureanu Evghenia - Intendent cămin nr.1
4. Bacinschi Rodica - Intendent cămin nr.2
5. Dogot Claudia – Diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Harea Gheorghe – maistru în construcții SC „APIS-MIELE” SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările se propun spre recepția finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost îndeplinite conform proiectului de execuție și a caietului de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Lucrările se recomandă spre recepția finală**
7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. Burebista nr.70, mun.Chisinau destinația **Institutie Publica**, compus din următoarele construcții Camin.nr1,Camin nr.2, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (doua)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **3 (trei)** file, a fost încheiat astăzi 13.10.2025 în **2 (două)** exemplare.

Semnăturile comisiei de recepție:

1. IURIEVA Tatiana _____

Membrii comisiei:

2. Bîltan Victoria _____

3. Ungureanu Evghenia _____

4. Bacinschi Rodica _____

5. Dogot Claudia _____

Semnăturile participanților la recepție:

Harea Gheorghe _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 13 " 10 2025



(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 13 " 10 2025

L.S.



LISTA-ANEXĂ nr. 01

" 13 " 10 2025

S. Muc
(semnătura)



"13" 10 202

L.Ş. 



LISTA-ANEXĂ nr. 02

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02 din "13" 10 2025

Lucrările care nu au fost executate sunt următoarele:

EXECUTANTUL:

" 13 " 10 2025

L.Ş.

(semnătura)

~~L.S~~

INVESTITORUL _____

" 13 " 10 2025

[Signature]

[Circular Stamp: ROMANIA, MINISTERUL ECOLOGIEI, AERUL SI CLIMA, ROMANIA, REPUBLICA MOLDOVA, PUBLICA, 1007600008790, ALTIMENTU]

[Circular Stamp: ROMANIA, MINISTERUL ECOLOGIEI, AERUL SI CLIMA, ROMANIA, REPUBLICA MOLDOVA, PUBLICA, 1007600008790, ALTIMENTU]

(semnătura)

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02

Lucrările în care nu s-au respectat prevederile proiectului sunt următoarele:

EXECUTANTUL:
" 13 " 10.

L.S.

(semnătura)



INVESTITORUL
"13" 10. 2

L.S

(semnătură)

