

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 05.11.2024

privind lucrarea Constructia unui sector de drum din strada Alexandru cel Bun , s. Ciuciulea, r. Glodeni executată la obiectul Constructia unui sector de drum din strada Alexandru cel Bun , s. Ciuciulea, r. Glodeni în cadrul contractului nr. 17 din 06.09.2024 încheiat între Primaria s. Ciuciulea si SA „Drumuri Balti” pentru lucrările de Constructia unui sector de drum din strada Alexandru cel Bun , s. Ciuciulea, r. Glodeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01 eliberată de Primaria s. Ciuciulea la 18 mai 2023 si prelungita la data de 02.07.2024 cu valabilitate pînă la 02.01.2025

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.11.2024, fiind formată din:

Calistru Ilie - primar

Boghiu Vera – contabil- sef

Grosu Mihaela- specialist achizitii

Polimari Lilia- secretar

Scripluc Dumitru – responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Armas Ioan – dirijinte de santier

Cerchez Ion – director SA „Drumuri Balti „

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- **De a receptiona lucrarile la obiectul Constructia unui sector de drum din strada Alexandru cel Bun , s. Ciuciulea, r. Glodeni**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **lucrarile au fost executate integral in conformitate cu oferta prezentata si documentele normative in domeniul cit si dupa examinarea vizata**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de Constructia unui sector de drum din strada Alexandru cel Bun , s. Ciuciulea, r. Glodeni

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4821, adresa poștală s. Ciuciulea, r. Glodeni, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05.11.2024 la Primaria Ciuciulea în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Calistru Ilie
Date: 2024.11.07 08:13:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Comisia de recepție:
Președinte: Calistru Ilie – primar
Membrii
Boghiu Vera – contabil- sef

Digitally signed by Boghiu Vera
Date: 2024.11.07 09:00:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Grosu Mihaela
Date: 2024.11.07 08:56:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grosu Mihaela- specialist achizitii

Polimari Lilia- secretar

Digitally signed by Polimari Lilia
Date: 2024.11.07 14:08:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Scripliu Dumitru – responsabil tehnic

Specialiști:
Armas Ioan – dirijinte de santier

Digitally signed by Scripliu Dumitru
Date: 2024.11.07 18:39:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cerchez Ion – director SA „Drumuri Balti

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea **Construcția unui sector de drum din strada Alexandru cel Bun, s. Ciuciulea, r. Glodeni** este finalizata.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2024

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2024

Digitally signed by Cerchez Ion
Date: 2024.11.06 15:10:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Calistru Ilie
Date: 2024.11.07 08:09:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Comisia de recepție:

Președinte:
Calistru Ilie

Membri:
Boghiu Vera – contabil- sef

Grosu Mihaela- specialist tehnici
Polimari Lilia- secretar

Invitați:

Responsabil Tehnic _____

Diriginte de Santier _____

Digitally signed by Calistru Ilie
Date: 2024.11.07 08:11:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Boghiu Vera
Date: 2024.11.07 09:09:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Grosu Mihaela
Date: 2024.11.07 09:55:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Polimari Lilia
Date: 2024.11.07 14:09:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Scripluc Dumitru
Date: 2024.11.07 18:43:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by _____
Date: 2024.11.06 15:10:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Comisia de recepție:

Președinte:

Calistru Ilie

Digitally signed by Calistru Ilie
Date: 2024.11.07 08:15:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri:

Boghiu Vera – contabil-șef

Digitally signed by Boghiu Vera
Date: 2024.11.07 09:15:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Grosu Mihaela- specialist achizitii

Digitally signed by Grosu Mihaela
Date: 2024.11.07 09:58:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Polimari Lilia- secretar

(numele, prenumele, semnătura)

Invitați:

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Scripluc Dumitru
Date: 2024.11.07 18:51:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Diriginte de Santier

Digitally signed by Cerchez Ion
Date: 2024.11.06 15:09:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

Nr. _ din 18.12.2024

privind lucrarea «**Lucrări de reparație a drumului de acces la Î.M. „DPGCL”, or. Fălești**» executată în cadrul contractului nr. 120 din 09.12.2024 încheiat între **Primăria Fălești și S.A. «Drumuri-Bălți»** pentru lucrările de reparație a drumului de acces la Î.M.„DPGCL” din or.Fălești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.12.2024, fiind formată din:

Președintele Comisiei: Severin Alexandr - Primar

Membrii comisiei:

Antonciuc Anatoli - viceprimar

Rotaru Ion – director interimar ÎM.„DPGCL”

Cervaniuc Veaceslav – arhitect primăria;

Dedov Boris – consilier.

Au mai participat la recepție:

Direginte de șantier – Anii Victor

2. Constatările comisiei de recepție:

1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată;

2) lucrările cuprinse în caetul de sarcini au fost executate în întregime.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de a recepționa lucrările de reparație a drumului de acces la ÎM.„DPGCL” or.Fălești.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările au fost executate integral în conformitate cu oferta prezentată și documentele normative în domeniu.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției lucrărilor de reparație a drumului de acces la ÎM.„DPGCL” or.Fălești.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și a fost încheiat astăzi 18.12.2024 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Severin Alexandr

Membri: Altonciuc Anatoli

Rotaru Ion

Cervaniuc Veaceslav

Dedov Boris

7. Lucrarea «**Reparația drumului de acces la ÎM.„DPGCL” din orașul Fălești**» este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2024

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" "

L.S.

(semnătura)

2024



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 11.09.2024

privind lucrarea „Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Drochia L=,76 km, str. Nicolae Grigorescu, str. Taras Șevenco, str. Lazar Dubinovschi, str. Mihail Lermontov” în cadrul contractului nr. 51 din 27.03.2024 încheiat între Primăria or. Drochia și SRL „Drumuri Bălți” pentru lucrările de „Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Drochia L=,76 km, str. Nicolae Grigorescu, str. Taras Șevenco, str. Lazar Dubinovschi, str. Mihail Lermontov”. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr., eliberată de Primăria or. Drochia la 23.11.2024

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.09 – 25.09.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Nina Cereteu, - Primar al orașului Drochia.

Secretarul comisiei:

Ion Foalea - specialist al primăriei.

Membrii comisiei:

Raisa Caldare - contabil șef;

Dropca Dumitru - specialist;

Bîrnaz Alexandru - specialist;

Nicolai Kalinovski - specialist.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cerchez Ion - Director SRL „Drumuri Bălți”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a exploata obiectul conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală Strada Hașdeu, nr. 8, or. Drochia, destinația Instituție de Educație Timpurie, compus din următoarele construcții 4 blocuri, numărul de etaje_2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Nina Cereteu _____

Secretar: Ion Foalea _____

Membri:

Raisa Caldare _____

Dropca Dumitru _____

Bîrnaz Alexandru _____

Nicolai Kalinovski _____

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Drochia L=,76 km, str. Nicolae Grigorescu, str. Taras Șevenco, str. Lazar Dubinovschi, str. Mihail Lermontov” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"_____" 2024
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"_____" 2024
L.Ș. _____
(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Nina CERETEU,
Primarul or. Drochia

Dumitru Dropca,
Responsabil Tehnic

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
ce n-au fost executate.

Nina CERETEU,
Primarul or. Drochia

Dumitru Dropca,

Responsabil Tehnic

ANEXĂ nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor Nr.1 din 20.03.2024

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nina CERETEU,
Primarul or. Drochia

Dumitru Dropca,
Responsabil Tehnic

