

GENERAL CONSTRUCTIONS SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către: MUZEUL NATIONAL DE ETNOGRAFIE SI ISTORIE NATURALA

Ofertant: General Constructions

	Executarea lucrărilor de raparație capitală a sistemului termic al blocului principal de expoziții al Muzeului								
#	Denumirea lucrărilor								
		sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	sapt. 5	sapt. 6	sapt. 7	sapt. 8
1.1	Mobilizarea echipei								
1.2	Achiziționarea materialelor								
1.3	Pregătire șantierului pentru executarea lucrărilor și depozitarea materialelor								
1.4	Obținerea autorizațiilor corespunzătoare								
1.5	Lucrări de demontare sistem încălzire vechi / existent								
1.8	Montarea sistemului de încălzire nou								
1.10	Spălarea rețelelor (pe segmente disponibile)								
1.11	Testarea la presiune (pe segmente disponibile)								
1.12	Perfectarea documentelor de execuție								
1.13	Transmiterea documentație de execuție								
1.14	Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a lucrărilor								

- Termenul poate di micșorat la solicitarea AC

Data_

Negruta Alexandru,

Director,

SRL General Constructions