







CERTIFICAT DE GARANȚIE

Nr. : 2/2026

Data: 06.01.2026

VÎNZĂTOR - PRESTATOR	BENEFICIAR
<p>„ECO SCHIMB” S.R.L. C/F 1022600030934 Adresa juridică: r-nul Strășeni, s. Pânășești. Cod poștal: MD-3725 IBAN: MD62FT222430700000665498 Codul băncii: FTMDMD2X889 BC FINCOMBANK SA, SUCURSALA Nr.07 Administrator: CALMIȘ ION Mob: 078 14 72 20</p> <p>semnătura </p> 	<p>“Primăria Comunei Alcedar” C/F 1007601004560 Adresa juridică: com. Alcedar, r-nul Șoldănești. Cod poștal: MD-7211 IBAN: MD77TRPDBC319230Q10949AB Cod: 226640, TREZMD2X Primar: BUMBAC VASILE Tel : 56-2-36, 56-2-60 Tel. primar: 068 64 84 36</p> <p>semnătura </p> 

Obiectul garanției:

Factura nr. EBC 000835773 din data de 12.11.2025 , emisă pentru:

- Sistem fotovoltaic cu puterea de 35,40 kWp, compus din:
- Panouri fotovoltaice marca **JinKo Solar**, model **590W**, cantitate: **60 buc.**
- Invertor marca **Livoltek**, model **GT3-25KD1**, cantitate: **1 buc.**
- Structură de prindere, cabluri, alte materiale auxiliare
- **Montaj complet sistem fotovoltaic**



Durata garanției:

1.Echipamente:

- Panouri fotovoltaice: **12 ani** garanție de la producător
- Invertor: **10 ani** garanție de la producător

2.Lucrarea de montaj (execuție): 5 ani de la data recepției finale.

Condiții de garanție:

1.Garanția este valabilă doar în condițiile utilizării corespunzătoare a echipamentelor și respectării instrucțiunilor de exploatare.

2.Beneficiarul are obligația de a întreține periodic sistemul conform recomandărilor producătorului.

3.Orice intervenție neautorizată asupra echipamentului duce la pierderea garanției.

4.Defecțiunile apărute din cauze de montaj vor fi remediate gratuit în perioada de garanție.

5.Garanția nu acoperă daune produse de:

- Factori de mediu extremi (inundații, trăsnete directe, cutremure etc.)
- Supratensiuni din rețeaua electrică
- Intervenții sau modificări neautorizate

Reparații în garanție:

Pentru solicitarea unei intervenții în perioada de garanție, Beneficiarul va contacta Prestatorul la datele de contact de mai sus și va prezenta:

- Prezentul certificat de garanție
- Copia facturii fiscale
- Eventuale poze/documente privind defecțiunea

Alte mențiuni:

- Data recepției lucrării: **06.01.2026**
- Persoana responsabilă din partea Prestatorului: Calmîș Ion

Recepția lucrării și activarea garanției:

Prin semnarea prezentului certificat, clientul confirmă că a recepționat lucrarea în stare de funcționare și că a fost informat asupra condițiilor de garanție și mentenanță.



ACT DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

Nr. 2/2026

Data: 06.01.2026

Localitatea: com. Alcedar, r-nul Șoldănești

Prezentul Act de predare-primire a lucrărilor a fost încheiat între:

1. Executant:

Compania: Eco Schimb SRL

C/F 1022600030934

Reprezentată de:

CALMIȘ ION

Funcția: Administrator

2. Beneficiar:

Instituția: Primăria Comunei Alcedar

C/F 1007601004560

Reprezentată de:

BUMBAC VASILE

Funcția: Primar

Obiectul contractului:

Executarea lucrărilor de instalare a unui sistem fotovoltaic.

Date tehnice ale sistemului instalat:

- Putere instalată: **35,40kW**
- Tip panouri fotovoltaice: **JinKo Solar 590W NB**
- Număr panouri: 60 buc.
- Tip invertor: **Livoltek**, model **GT3-25KD1**, cantitate: **1 buc.**
- Structură de montaj: **din metal zincat.**
- Sistem de monitorizare: ✓ DA

Lucrări executate:

- ✓ Montarea structurii de susținere
- ✓ Instalarea panourilor fotovoltaice
- ✓ Instalarea invertorului
- ✓ Realizarea conexiunilor electrice AC/DC
- ✓ Conectarea la tabloul electric
- ✓ Punerea în funcțiune și testarea sistemului
- ✓ Instruirea beneficiarului privind exploatarea sistemului

Documente transmise beneficiarului:

- ✓ Scheme electrice
- ✓ Fișe tehnice echipamente
- ✓ Certificate de conformitate
- ✓ Manuale de utilizare
- ✓ Proces verbal de punere în funcțiune

Model: Panou Fotovoltaic Monocristalin JKM 590NB

<i>Nr.</i>	<i>Serie</i>	<i>Nr.</i>	<i>Serie</i>
1.	9976	31.	9682
2.	0417	32.	0424
3.	0397	33.	0652
4.	0320	34.	9862
5.	0443	35.	0296
6.	0358	36.	0418
7.	0295	37.	0242
8.	0439	38.	0372
9.	0407	39.	0250
10.	9828	40.	0378
11.	0380	41.	0360
12.	0277	42.	0391
13.	0323	43.	0471
14.	0375	44.	0362
15.	0340	45.	0420
16.	0329	46.	0263
17.	0385	47.	0356
18.	0309	48.	0222
19.	0330	49.	0428
20.	0363	50.	0386
21.	0331	51.	0307
22.	0430	52.	0436
23.	0392	53.	0395
24.	0352	54.	0355
25.	0353	55.	0372
26.	0352	56.	0413
27.	0359	57.	0252
28.	0314	58.	0414
29.	0320	59.	0368
30.	0427	60.	0328

Beneficiarul confirmă că toate panourile au fost vizual verificate cu atenție ca aspect exterior.

Starea lucrărilor la predare:

- Conform proiectului și normativelor în vigoare

Observații:

Nu există.

Prin semnarea prezentului act, beneficiarul confirmă recepționarea sistemului fotovoltaic și a documentației aferente.

Prezentul act a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


Semnături:

Executant,

Administrator **CALMIȘ ION**

~~Nume, prenume, functie~~

Semnat



Beneficiar,

Primar: **BUMBAC VASILE**

~~Nume, prenume, functie~~

Semnat:



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2/2026 din data 06.01.2026

1. DATE GENERALE

Beneficiar: Primăria comunei Alcedar

IDNO: 1007601004560

Reprezentată de: dl. Vasile Bumbac, Primar

Adresa obiectivului: com. Alcedar, r-nul Șoldănești

Obiectul lucrării: Instalarea sistemului fotovoltaic cu puterea de 35,40 kW

Contract: CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16/25

Procedura: LP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760085464259 din 10.10.2025

Valoarea contractului: 467768,47 MDL

Sursa de finanțare: Bugetul de stat al Republicii Moldova – Guvernul RM, Biroul de Reintegrare

Executant: Eco Schimb SRL

IDNO Executant: 1022600030934

Proiectant (dacă este cazul): Volovodine Serghei

2. COMPONENTA COMISIEI DE RECEPȚIE

Comisia de recepție constituită prin dispoziția nr. ___ din _____, formată din:

1. Președinte: Vasile Bumbac
2. Membru: Alex Strotuleț
3. Membru: Natalie Cozulin
4. Reprezentant Executant: Caluzs Ion

3. CONSTATĂRI

În urma examinării lucrărilor executate, comisia constată următoarele:

- Lucrările au fost executate conform documentației de proiect, caietului de sarcini și prevederilor contractuale;
- Au fost respectate normele tehnice și cerințele de calitate prevăzute de legislația în vigoare;
- Materialele și echipamentele utilizate corespund specificațiilor tehnice;
- Sistemul fotovoltaic de 35,40 kW a fost testat și este funcțional;
- Documentația tehnică, certificatele de garanție și instrucțiunile de exploatare au fost transmise beneficiarului.

Observații (dacă este cazul):

Observații nu există.

4. CONCLUZIILE COMISIEI

În baza verificărilor efectuate, comisia:

- Admite recepția la terminarea lucrărilor
- Admite recepția cu obiecții (anexate)
- Respinge recepția (cu motivare anexată)

Termen de înlăturare a neconformităților (dacă este cazul): Z

5. PERIOADA DE GARANȚIE

Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 5 ani, începând cu data semnării prezentului proces-verbal.

6. DOCUMENTE ANEXATE

- Contract de antrepriză Nr. 16/25;
- Certificate de conformitate și garanție echipamente;
- Proces-verbal de punere în funcțiune;
- Alte documente relevante conform contractului.

7. SEMNĂTURI

Președinte comisie: Bumbac

Membri comisie: [Signature]

[Signature]

Reprezentant Executant – Eco Schimb SRL. [Signature]

Primar, dl. Vasile Bumbac: [Signature]

