

Graficul de executie

La obiectul: Reparația capitala a trotuarului adiacent drumului L574 R26 str.A.Mateevici
or.Causeni din partea stinga
Perioada de executie 60 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Septembrie 05-30	Octombrie 01-30		
1.	Organizare de șantier	***			
2.	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	***			
3.	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	***			
4.	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	***			
5	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri		***		
6	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm		***		
7	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Tip "Cirpici" cu grosimea de 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment (M500) si nisip, grosime strat de 5 cm		***		

8	Finisari		***		
---	----------	--	-----	--	--

Data completării: **14.08.2020**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnata: