

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație în incinta Centrului Consultativ – Diagnostic IMSP IO
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	denumirea lucrarilor	Anul 2019							
		Zile							
		15	15	15	15	15	15	15	15
1.	Lucrări de demontare a holului de așteptare								
2	Lucrări de demontare a staționarului zi Chimioterapie								
3	Lucrări de demontare a sălilor de proceduri								
4	Lucrări de reparație a rețelelor electrice Hol de așteptare								
5	Lucrări de reparație a rețelelor electrice Staționarul de zi Chimioterapie								
6	Lucrări de reparație a rețelelor electrice Săli de proceduri								
7	Transportarea gunoiului								

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **Silans-I.S.SA**