

OFERTANT
SRL „San Construct Grup”
Or.Causeni,str.Traianus 17

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația curentă a cabinetului radiologic din secția consultativă a IMSP SR Căușeni”
30 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Aprilie 2022			
1.	Organizare de șantier	*****			
2.	Reparația curentă a cabinetului radiologic din secția consultativă a IMSP SR Căușeni	***	*		
3.	Finisari	**	**		

Data completării:**29.03.2022**
Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnăt: