

**OFERTANT****"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de reparație a drumului L518 R34 – drum de acces spre s. Caracui

(denumirea lucrării)

| N/o | Denumirea Lucrarilor                                | Anul 2020 |            |            |           |            |            |
|-----|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|     |   | Luna 1    |            |            | Luna 2    |            |            |
|     |   | Ziua 1-10 | Ziua 11-20 | Ziua 21-30 | Ziua 1-10 | Ziua 11-20 | Ziua 21-30 |
| 1   | Plombarea gropilor                                  |           |            |            |           |            |            |
| 2   | Curatirea macanica a straturilor suport             |           |            |            |           |            |            |
| 3   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat |           |            |            |           |            |            |
| 4   | Amorsarea suprafetelor straturilor                  |           |            |            |           |            |            |
| 5   | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte  |           |            |            |           |            |            |

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor