

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie sistemului de incalzire la Gradinita nr. 104

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului           | Anul 2021 |       | ... |  | Anul (n) |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|--|----------|
|            |                                                       | Luna      |       |     |  |          |
|            |                                                       | 1         | 2     |     |  | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                 | =         |       |     |  |          |
| 2.         | Lucrari de demontare                                  | ====      |       |     |  |          |
| 3.         | Lucrari de asamblare si de<br>montare a caloriferilor | =====     |       |     |  |          |
| 4.         | Lucrari de montare<br>sistemului de incalzire         | =====     | ===== |     |  |          |
| 5.         | Lucrari de finisare                                   |           | ===== |     |  |          |
| 6.         | Probe si verificari                                   |           | =     |     |  |          |
| 7.         | Receptia                                              |           | =     |     |  |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: [Cebanica Serghei](#)

Funcția în cadrul firmei: [director](#)

Denumirea firmei [SRL Cebascom](#)