

Anexa nr.10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatii în secția Reabilitare Medicală și Medicina fizică din incinta clădirii CCD et. 1, str. I.L. Caragiale 2

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		luni											
		1			2			3					
1	Organizarea de santier	■											
2	Desfaceri/demolare		■	■									
3	Lucrari de reparatie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucrari tehnico sanitare				■	■			■	■	■	■	■
5	Lucrarile electrice				■	■	■	■	■	■			

Durata de executie - 90zile calendaristice (3 luni)

