

MD-2002, mun.Chisinau sos. Muncesti 121, Republica Moldova, (373 22) 955-700; 068-377-333

260063534

CERTIFICAT
DE INSPECȚIE TEHNICĂ A VEHICULULUIData 24 octombrie 2025Valabilitate 23 aprilie 2026**I. DATELE VEHICULULUI**

1. Nr. de identificare	<u>W1V5KD3Z1SP788730</u>	7. Nr. șasiului (cadrlui)	
2. Nr. de înmatriculare	<u>JLM707</u>	8. Anul de fabricație	<u>2024</u>
3. Certificat de înmatriculare	<u>257003972</u>	9. Culoarea	<u>ALB</u>
4. Marca, tipul, varianta	<u>M2 MERCEDES-BENZ SPRI</u>	10. IDNV	<u>3025070015528</u>
5. Tipul caroseriei	<u>CA</u>	11. Indicațiile odometrului	<u>43970</u>
6. Nr. caroseriei	<u>W1V5KD3Z1SP788730</u>	12. Baza de impozitare	<u>21 locuri</u>

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele / Denumirea persoanei juridice	IDNP / IDNO	Adresa
SCORPAN TUR S.R.L.	1017600021037	mun. Chișinău, s. Trușeni, Grigore Ureche, 1 C

III. DATELE PERSOANEI DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	IDNP	Adresa
ALEXANDR DAMASCHIN	0950512898919	CHIȘINĂU, TOHATIN, ȘTEFAN CEL MARE STR-LA, 1/A

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății / primei de asigurare	Data achitării	Seria și numărul documentului de plată	Pe perioada de asigurare de la	până la	Denumirea stației de inspecție tehnică, a prestatorului serviciilor de plată și a asiguratorului
Plata pentru testare	600.00	24.10.2025	7693C	24.10.2025	23.04.2026	"ELIGIBIL TEST" S.R.L.
Încasări în fondul rutier	4275.00	25.04.2025	25583	01.01.2025	31.12.2025	Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	4516.85	24.10.2025	010873207	24.10.2025	23.10.2026	MOLDASIG S.A.

V. DEFICIENȚELE TEHNICE IDENTIFICATE

Deficiențe tehnice lipsă

**VI. CONCLUZIE**

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

VENIAMIN BODAREV, 0972908583795
semnătura numele, prenumele, codul personalCu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut
semnătura