

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul Reparatia capitala a filialei LT M.Eminescu de pe str.Pacii 29,or.Causeni
2. Numărul și data contractului **Contact Nr.19 din 28.06.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. M.Eminescu,or.Causeni**
4. Adresa beneficiarului **or.Causeni,str.A.Mateevici 18**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului
  - a) **inițială 970 767.0.lei**  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **45 zile** \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată **40 zile** \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_  
**- PV Nr.1 20 iulie 2018**  
**- PV Nr.2 06 august 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

Data completării: 26.02.2019

Nume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL San Construct Grup

Semnat:

