

Investitor: *Consiliul raional Căușeni*

la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

### PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 1 din 12 noiembrie 2024

privind lucrarea: „*Lucrări de reparație interioară la Consiliul Raional Căușeni*” efectuată în cadrul contractului de antrepriză nr. 32 din 05 iunie 2024, încheiat între *Consiliul raional Căușeni* și SRL „*San Construct Group*” pentru lucrările: „*Lucrări de reparație interioară la Consiliul Raional Căușeni*”.

1.Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, desemnată de Consiliul raional Căușeni prin Dispoziția nr.151-a, din 11 noiembrie 2024 și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 noiembrie 2024, fiind formată din:

#### **Președintele comisiei:**

**Oleg CUCIUC**, vicepreședinte al raionului Căușeni:

#### **Membrii comisiei:**

**Ruslan COROI**, viceprimar, or. Căușeni;

**Aurelia SILOCI**, șef Secția economie, construcții și infrastructură din cadrul Aparatului Președintelui raionului Căușeni;

**Vladimir PÎRĂU**, specialist principal, Secția economie, construcții și infrastructură din cadrul Aparatului Președintelui raionului Căușeni;

**Alexandru PLATON**, responsabil tehnic atestat.

2. Au mai participat la recepție: Oxana GANDRABUR, administrator SRL „San Construct Group”

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune: *recepția lucrărilor la obiectivul „Lucrări de reparație interioară la Consiliul Raional Căușeni”.*

5.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a lucrărilor finalizate, procesele verbale de executare a lucrărilor, care corespund cerințelor NCM și legislației în vigoare.

---

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: de a recepționa lucrările de „*Lucrări de reparație interioară la Consiliul raional Căușeni*”

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

obiectivul cu numărul cadastral 2701210043, adresa *or.Căușeni, bd. M. Eminescu, 31* compus din următoarele construcție: suprafața la sol: 1019,3 m<sup>2</sup>, suprafața reparată: tavan-115m<sup>2</sup>, pereți-441,3 m<sup>2</sup>, podea-244m<sup>2</sup>, numărul de nivele 4, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (*două*) file și 3(*trei*) file anexe numerotate, cu un total de 5 (*cinci*) file, a fost încheiat astăzi la „11 noiembrie 2024” în 5(cinci) exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

---

---

---

---

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnatura) (funcția, numele, prenumele)

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

**Președintele comisiei :**

Vicepreședinte al raionului

**Oleg CUCIUC**

**Membrii comisiei**

Viceprimar Căușeni

**Ruslan COROI**

Șef Secția economie, construcții și infrastructură din cadrul  
Aparatului Președintelui raionului Căușeni

**Aurelia SILOCI**

Specialist principal, Secția economie, construcții și infrastructură  
din cadrul Aparatului Președintelui raionului Căușeni

**Vladimir PÎRĂU**

Responsabil tehnic atestat

**Alexandru PLATON**

11. Lucrarea „*Lucrări de reparație interioară la Consiliul Raional Căușeni*” este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"\_\_\_\_\_" 2024

"\_\_\_\_\_" 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_

La procesul-verbal de recepție nr. 1 din 12.11.2024 la obiectivul: „*Lucrări de reparație interioară la Consiliul Raional Căușeni*”

Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

[illegible]

Președintele comisiei

Responsabilul tehnic \_\_\_\_\_

Reprezentantul antreprenorului \_\_\_\_\_

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 12.11.2024  
Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul: „*Lucrări de  
reparație interioară la Consiliul Raional Căușeni*”

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Preşedintele comisiei

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Reprezentantul antreprenorului \_\_\_\_\_

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 12.11.2024 la obiectivul: „*Lucrări de reparație interioară la Consiliul Raional Căușeni*”

## LISTA

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu s-au respectat prevederile  
proiectului

procedura

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Preşedintele comisiei |  |
|-----------------------|--|

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Reprezentantul antreprenorului\_\_\_\_\_