

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD:

Lotul 1 Lucrări de reparații la casa scării în incinta IMSP AMT Centru(str.31 August 1989,63, CCD),

Lotul 2 Lucrări de reparații la holuri et.2,3,4(str.31 August 1989,63, CCD),

Lotul 3 Lucrări de reparații la holuri et.5,6, (str.31 August 1989,63, CCD),

Lotul 4 Lucrări de reparații la WC-uri et.2,3(str.31 August 1989,63, CCD)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022			
		Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4
		Total: 45 zile	Total: 50 zile	Total: 30 zile	Total: 45 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile	3 zile	3 zile	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	42 zile	47 zile	27 zile	42 zile

Data completarii: 18 august 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”