

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Reparația sondei și înlocuirea turnului de apă în satul Ișnovăț raionul Criuleni
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 | | | ... | Anul (n) |
|------------|--|---------|---------|--|-----|----------|
| | | Luna | | | | |
| | | 11 | 12 | | ... | n |
| 1. | Organizare de șantier | 1 zi | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categoría de lucrări: Demontare pompa curenta si montare pompa pentru curatire/testare | 4 zile | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categoría de lucrări: Livrare utilaj nou si pregatirea pentru instalare | 2 zile | | | | |
| 4 | Obiect 03 ... Categoría de lucrări: Instalare pompa/cablu/tevi/panou de comanda/racordare | 2 zile | | | | |
| 5 | Obiect 04 ... Categoría de lucrări: Pregatirea rezervorului si prelucrarea | 2 zile | | | | |
| 6 | Obiect 05 ... Categoría de lucrări: Montarea rezervorului si racordarea acestuia | 15 zile | 10 zile | | | |

Semnat: _____

Nume: Munteanu LILIAN

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.