

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul primariei, din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2024					
		zile					
		15	15	15	15	15	15
1	Lucrari de demolare						
2	Astuparea golurilor in planseu						
3	Reparatia acoperisului						
4	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**