



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 01.11.2024

privind lucrarea „Lucrări de reparații ale blocurilor sanitare în gimnaziul „Luceafărul”, or. Biruința, r-l Sângerei,” executată la obiectul IP Gimnaziul „LUCEAFĂRUL” or. Biruința, r-l Sângerei în cadrul contractului nr. 40 din 09.09.2024 încheiat între PRIMĂRIA BIRUINȚA și SRL „MOSDRAG-SUCCES” pentru lucrările de „reparații ale blocurilor sanitare în gimnaziul „Luceafărul””

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. -, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10:00-11:20, fiind formată din:

Grițunic Maxim – primar al or. Biruința

Liudmila Boicu – secretara al consiliului local orașul Biruința

Dia Dombrowschi – contabilă -șefa

Schițco Serghei – consilier local

Hadârca Vasile – responsabil tehnic

Vechiu Natalia – Director IP. Gimnaziul „Luceafărul”

Petrișin Galina – contabil-șef IP. Gimnaziul „Luceafărul”

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dragan Serghei administratorul

Rusu Anatolie Reprezentant ONDRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost efectuate conform Devizului de Cheltuieli și normelor în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7402103.058.01, adresa poștală str. Independenței 15, destinația Construcție de învățămînt și educație, compus din următoarele construcții Blocul

central, suprafața la sol 1353.4 m.p., suprafața totală, 1353.4 m.p., numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 01.11.2024 la 10:00 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Grițunic Maxim -

Membri: Liudmila Boicu -

Dia Dombrowschi -

Schițco Serghei -

Hadârca Vasile -

Vechiu Natalia-

Petrișin Galina -

(numele, prenumele)

Specialiști:

Digitally signed by Grițunic Maxim
Date: 2024.11.01 13:45:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Boicu Ludmila
Date: 2024.11.01 14:16:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dombrowschi Dia
Date: 2024.11.04 08:38:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Schițco Serghei
Date: 2024.11.04 08:29:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Hadârca Vasile
Date: 2024.11.06 10:05:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Vechiu Natalia
Date: 2024.11.04 08:18:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Petrișin Agafia
Date: 2024.11.04 08:14:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

10. Lucrarea de reparație a blocurilor sanitare în gimnaziul "Luceafărul", or. Biruința, r-l Sângerei este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Grițunic Maxim
Date: 2024.11.01 13:46:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. __2__ din „_01_” _noiembrie__2024

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

_____ **OBIECȚII NU**
SUNT _____

Digitally signed by Grițunic Maxim
Date: 2024.11.01 13:46:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



_____ **Investitor**

Digitally signed by Hadîrcă Vasile
Date: 2024.11.07 13:20:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



_____ **Responsabil tehnic**

Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 2 din „01” noiembrie_____2024

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .

OBIECȚII NU SUNT

Digitally signed by Grițunic Maxim
Date: 2024.11.01 13:47:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor

Digitally signed by Hadîrcă Vasile
Date: 2024.11.07 13:22:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Responsabil tehnic

Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 2 din „01” noiembrie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

_____**OBIECȚII NU SUNT**_____

Digitally signed by Grițunic Maxim
Date: 2024.11.01 13:47:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



_____**Investitor**

Digitally signed by Hadîrcă Vasile
Date: 2024.11.07 13:23:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



_____**Responsabil tehnic**