

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelilor de gaze naturale presiune medie strada Ion Creanga din satul Tanatari  
rî Causeni

45 zile

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                               | Anul  |         |            | ...   | Anul (n) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------|----------|
|            |                                                                                                           | Luna  |         |            |       |          |
|            |                                                                                                           | 1     | 2       | 3          | 4     | n        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                     | zile  | zile    | zile       | Zile  |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de pregatire a<br>santierului<br><br>_____                  | 5zile | -----   | -----      | ----- |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Terasament<br><br>_____                                             | ----- | Zile 20 | -----<br>- | ----- |          |
| 4          | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de Instalari<br>Rețele ,si utilaj.<br><br>_____<br>_____ | ----- | -----   | 15zile     | ----- |          |
| 5          | Lucrari de Finisare si<br>amenajare a teritoriului.                                                       | ----- | -----   | -----      | 5zile |          |

Semnat:

Nume: Caplun Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SC Fulserul - Com