

INVESTITOR: Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova)

BENEFICIAR: Agenția „Apele Moldovei”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 13 din 17 decembrie 2019

privind *renovarea echipamentului de pompare a apei din stațiile de pompare existente S-1 și SP-3*, executată la obiectul *Sistemul Centralizat de Irigare (SCI) „Coșnița”*, în cadrul contractului nr. PP3/ICIDIA/W/S/83/718 din 05/09/2019, încheiat între *Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova și Agrodor-Succes S.R.L.* pentru lucrările de *instalare a pompei, echipamentului mecanic și a nodului de evidență*.

1. În conformitate cu art. 14, legea nr. 163, lucrările au fost executate fără certificat de urbanism și autorizație de construire.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 17 decembrie 2019, fiind formată în baza ordinului nr. 13 din 14.12.2019 în componența:

Președintele comisiei: Șef Direcția Hidroameliorație, Monitorizare și Supraveghere (DHMS), Agenția “Apele Moldovei”;
Victor CIBOTARI

Secretarul comisiei:
Andrei TURCU Specialist principal DHMS, Agenția “Apele Moldovei”;

Membrii comisiei:
Ion BORȘ Consilier juridic, FDD Moldova;
Vitalie TITEI Expert în Infrastructură, FDD Moldova, specialist atestat;
Ion BARAGHIN Inginer Sisteme de Irigare și drenaj, FDD Moldova, specialist atestat;

Fiodor DOMBROVAN Responsabil Tehnic, FDD Moldova, specialist atestat;

Alexei GAFELI Primarul comunei Coșnița, raionul Dubăsari;

Sergiu CRIJANCOVSCHI Președintele Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare “Coșnița”

Nicolae RUSSU Directorul Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare “Coșnița”.

3. Au mai participat la recepție:

Gheorghe VODĂ Reprezentatul companiei de proiectare „NOVA PROIECT” S.R.L.

Teodor BOȚAN Administrator „Agrodor-Succes” S.R.L.

Andrei COMANDARI Diriginte de șantier, reprezentatul Antreprenorului „Agrodor-Succes” S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Înaintarea obiectului pentru recepție la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Examinarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor, cu remedierea obiecțiilor din anexele nr.1 și nr.2, repetarea testării pompei precum este indicat în anexa nr.3 la prezentul proces-verbal.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 3818118.162.02, adresa poștală s. Coșnița, r-nul Dubăsari, destinația: Sistem centralizat de irigare, compus din următoarele construcții: pompă centrifugală cu debit nominal $Q=323$ mc/h, și înălțime de pompare $H=122$ m, $NPSH<4$, echipament hidro-mecanic, panou de comandă, sistem de vacuumare, nod de evidență a consumului de apă.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17 decembrie 2019 în localitatea Coșnița în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Victor CIBOTARI

Secretar al comisiei: Andrei TURCU

Membri:

Ion BORȘ

Alexei GAFELI

Sergiu GRÎJANCOVSCHI

Nicolae RUSSU

Specialiști:

Vitalie TITEI

Ion BARAGHIN

Florin DOMBROVAN

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " " 2019

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2019

L.Ș. _____
(semnătura)



**Anexa Nr. 1 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. _____ din 17 decembrie 2019

Nu sunt obiecții.

**Anexa Nr. 2 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. _____ din 17 decembrie 2019

1. Nu au fost instalate toate șuruburile (12 buc) la conexiunea vanei Dn-100mm cu pompa vacuum;
2. Lipsește suportul sub filtrul DN-300mm de la Nodul de evidență;

**Anexa Nr. 3 la PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. _____ din 17 decembrie 2019

1. Parametrii de funcționare ai pompei, obținuți în urma testului la finalizare, nu corespund cerințelor proiectului și specificațiilor tehnice. Testarea urmează a fi repetată în primăvara anului 2020, după înlocuirea filtrului defectat.

Comisia de recepție:

Președinte: Victor CIBOTARI

Secretar al comisiei: Andrei TURCU

Membri:

Ion BORȘ

Alexei GAFELI

Sergiu GRÎJANCOVSCHI

Nicolae RUSSU

Specialiști:

Vitalie TITEI

Ion BARAGHIN

Fiodor DOMBROVAN

