

DOVADĂ VIZITĂ ȘANTIER ÎN PERIOADA CLARIFICĂRILOR

Beneficiar : Procuratura Generala, C/F 1006601003865

Executant : S.C. „Constructgaz” SRL, C/f 1004604002278

Obiect : « Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Briceni »

Locația șantierului : raionul Briceni, or. Briceni, str. Independenței, 28

Data vizitei : 06.08.2025

Ora vizitei : de la ora 9 -00 pînă la ora 12 - 00

Participanți : _____

Reprezentanți : S.C. „Constructgaz” SRL, C/f 1004604002278, d-l Rusu Anatolie.

Descrierea vizitei :

Se confirmă că în perioada clarificărilor privind detalii specifice – licitație, echipa de executanți/consultanți a efectuat o vizită la șantierul menționat mai sus. În timpul vizitei, au fost analizate următoarele aspecte:

- Starea actuală a șantierului și a lucrărilor existente
- Accesibilitatea și condițiile de lucru
- Necesitatea unor clarificări suplimentare conform caietului de sarcini
- Identificarea eventualelor constrângeri tehnice.

Observații și concluzii :

Nu sunt.

Anexe :

Opțional : Fotografii, planuri, schițe, documente relevante conform caietului de sarcini.


Semnături :

Reprezentant Beneficiar :

Nume : Bandalac Alexandru

Funcție : Specialist principal

Semnătura : Bandalac Alexandru



Nota : Acest document atestă efectuarea vizitei și poate fi utilizat ca dovada în cadrul procesului.