

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente și de întreținere a drumurilor publice locale din com. Băcioi

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/ denumirea obiectului | an. 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | luni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | |
| | Organizare de șantier | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lucrări de întreținere a îmbracamintelor asfaltice degradate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lucrări de întreținere a str. Trandafirilor (240 m.l.*6 = 1440 m2) | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lucrări de întreținere a str. Viilor (510 m.l.*6 = 3060 m2) | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Restabilirea traseelor după lucrări de canalizare | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Lucrări de întreținere a str. A.Puschin (100 m.l.*6 = 600 m2) | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lucrări de întreținere a str.SF.Treime (160 m.l.*6 = 960 m2) | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Lucrări de întreținere a str.Burebista (175 m.l.*6 = 1050 m2) | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Lucrări de întreținere a strazilor degradate după lucrările de aprovizionare cu apă | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Lucrări de întreținere a str.Lamitei (300 m.l.*6 = 1800 m2) | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Lucrări de întreținere a str.Bucuresti (120 m.l.*6 = 720 m2) | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 11 | Lucrări de întreținere a str.Serelor (365 m.l.*6 = 2190 m2) | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 12 | Lucrări de întreținere a str.N.Testemitanu (780 m.l.*6 = 4680 m2) | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 13 | Lucrări de întreținere a str.Cuza - Voda (480 m.l.*6 = 2880 m2) | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 14 | Lucrări de întreținere a str.Gh.Ureche (265 m.l.*6 = 1590 m2) | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 15 | Lucrări de întreținere a str.Hlobeni (1190 m.l.*6 = 7140 m2) | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 16 | Drum de acces spre s.Frumusica (str. Oana) | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |

Semnat: _____
Nume: Sirbu Marius
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL