



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Lucrări de reparații capitale a clădirii căminului Cultural din s.Șurii Noi, r-nul Drochia”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	1 lună			
		I s	II s	III s	IV s
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1. Sala Lucrări de reparație				
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 2. Coridor				
4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 3. Biroul directorului				
5.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 4. Prag				
6.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 5. Reparația rețelei electrice				

Semnat: _____

Nume: **Liudmila Nistor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **”DEMIGRUPCONS” SRL**