

Investitor:
Primăria s. Condrîța

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

REPUBLICA MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din " " " 2019

Privind lucrarea ” Reconstrucția acoperișului gimnaziului nr. 65, din s. Condrîța, mun. Chișinău In cadrul contractului nr. 10 din 12 iunie 2019 încheiat între Primăria s. Condrîța, mun. Chișinău și ”Topimobil” SRL pentru efectuarea lucrărilor de construcție .

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizației nr. 2 din ” 11” iunie 2019 eliberata de Primăria s. Condrîța, avind valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea in intervalul în intervalul _____ , fiind formata din:

Președintele comisiei: Alexei Bosneaga – Primarul s. Condrîța

Membrii comisiei : Natalia Ursu – contabil
Galina Chilian – specialist
Tamara Boboc - secretarul consiliului
Valeriu Pirlitan – responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Topimobil” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentatiei de proiect.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația nelocativă(gimnaziu), numărul de etaje _____, compus din următoarele construcții:

01, Lit. A - suprafața totală a încăperilor izolate nelocatie _____m²,

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____ din
« _____ » _____ 2019 anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost încheiat astăzi « _____ » _____ 2019 în _____ exemplare.

9. Concluzia AST nu este necesară.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Alexei Bosneaga

Membrii comisiei : Natalia Ursu

Galina Chilian

Tamara Boboc

Valeriu Pirlitan



9. Lucrarea ” Reconstrucția acoperișului gimnaziului nr. 65, din s. Condrîta, mun. Chișinău este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL ”Topimobil”

Director _____ Boris COVRIG
(semnătura)


" " _____ 2019




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria s. Condrîta, mun. Chișinău

Primar _____ Alexei Bosneaga
(semnătura)

" " _____ 2019



Lista neajunsurilor din documentația scrisă și desenată.



Primar

Alexei Bosneaga

Responsabil tehnic

Valeriu Pirlitan

Lista neajunsurilor a lucrărilor executate.



Primar

Alexei Bosneaga

Responsabil tehnic

Valeriu Pirlitan

REPUBLICA MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA EXECUȚIILOR

Anexa 3
la proces-verbal nr.01
Din2019

Lista lucrărilor care nu au fost respectate cu prevederile din proiect.



Primar

Alexei Bosneaga

Responsabil tehnic

Valeriu Pirlitan