

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie interioara a cladirii I.M. AGSV

Nr. d/o	Denumirea lucrarii	Anul 2022		Anul 2023
		Luna		
		05-30 noiembrie	decembrie	01-25 ianuarie
1	Organizarea de santier - 1zi			
2	Lucrari de demolare si demontare			
3	Evacuarea deseurilor			
4	Executarea tencuieli pereti si tavane			
5	Montare pervazuri si glasvanduri			
6	Tencuire glafuri la ferestre			
7	Lucrari la retele electrice interioare (ciclu I)			
8	Lucrari la sistemul de incalzire (ciclu I)			
9	Lucrari la sistemul de apa si canalizare (ciclu I)			
10	Lucrari de finisare-gletuirea pereti, tavane, glafuri			
11	Reparatii la pardosele (turnare sapa)			
12	Finisare pardosele si peretilor cu teracota			
13	Finisare pardosele cu laminat. Montare plinte			
14	Lucrari de finisare-vopsitorii la pereti, tavane si glafuri			
15	Montare usi interioare			
16	Lucrari la retele electrice interioare (ciclu II - montarea prizelor, intreruptoarelor, plafoanelor, panou electric)			
17	Lucrari la sistemul de incalzire (ciclu II - montarea cazanului, radiatoarelor, spalarea si verificarea sistemii)			
18	Lucrari de montare la sistemul de apa si canalizare (ciclu II: lavuar, pisuar, vas de viceu s.a)			
19	Lucrari de montare la sistemul de conditionare			
20	Montare balustrada inox			
21	Darea in exploatare			

Semnat:

Consistcom SRL Director Mihailov Nicolae _____

data: 27.10.2022