

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparative a acoperisului la cladirea CNTS din mun. Balti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		1 luna	2 luna	3 luna
1.	Organizare de șantier	1-3 zile		
2.	Obiect 01 Categorica de lucrări: Lucrari de desfacere,demontare	1-30 zile		
3.	Obiect 02 Categorica de lucrări: Finisarea exterioara		1-18zile	
4.	Obiect 03 Categorica de lucrări: Acoperisul		15-30zile	1-20zile
5.	Obiect 04 Categorica de lucrări: Ferestre [sluhovie ocna]			10-20zile
6.	Obiect 04 Categorica de lucrări: Sahte de ventilare			12-25zile
7.	Obiect 03 Categorica de lucrări: Ograjdenie crovli			20-30 zile

Semnăt:

Nume: Bejan Angela

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SRL Alegmalux

